

Comune di Badia Calavena

Il corso d'acqua interessato è il torrente Illasi dove a causa di fenomeni di scalzamento di tratte spondali diverse, per fenomeni di erosione laterale.

E' stata perimetrata una piccola area a rischio R 1 moderato in corrispondenza dei campi sportivi, baita alpini mercato ciliege in destra Illasi.

Inoltre è stata segnalata la presenza di danno potenziale medio relativamente all'abitato di Sant'Andrea dove i processi erosivi potrebbero interessare nel tempo le abitazioni rivierasche.

Evento storico: 1992 (ottobre).

Tipologia: erosione di sponda con aree alluvionate da 5 a 15 ha.

Grado di rischio: R 1 moderato.